NPS - N282N03 - KIT DE REPARACION DE JUNTAS HOMOCIN

KIT DE REPARACION DE JUNTAS HOMOCIN

Características:
lado de montaje: Eje delantero
lado de montaje: lado de engranaje
lado de montaje: lado de rueda
longitud [mm]: 92
altura [mm]: 87
diámetro [mm]: 21
diámetro [mm]: 73
número piezas [piezas]: 1

Referencias fabricante (OEM):
DAIHATSU
0443887601
HONDA
44018S04J00, 44018S04J01, 44018S10000, 44018S0A000, 44018S0AC00, 44018ST3000, 44018S0AC01, 44018ST3010, 44018S6M000, 44018S6M010, 44018S0AC02, 44018S5TA00, 44018S2X000, 44018ST7C62, 44018ST7C12, 44018SDET01, 44018SDET00, 44018ST7C11, 44018ST7C10, 42018S2L000
MAZDA
F00422540C, FG0122540, MA0222530
MITSUBISHI
MB175851, XB526977, MB176164, 39741-BM526
NISSAN
3924101A01, 39741BM528, 397410M325, 3974173J25, 3924103A25, 39241Q9025, 3924150A25, 3924150A92, 3924150A28, 3924150A91, 3924173J25, 44018-ST3-000, 3924150A87, 39241-05U25, 39241-05U26, 39741BM526, 3924101A29, 3924101A91, 39241-05U85, 3924101A88, 3924150A27, 3924101A26, 3924101A25, 3924150A89, 3924150A90, 3924103A26, 3924172J25, 3924150A85, 3924105U86, 3924101A28
SUBARU
28023AA001, 28023AA002, 28023AA000, 28023AC110
TOYOTA
0442802410, 0443805130, 0443805150
TATA
39241-01A88, 39241-01A26, 39241-01A25, 39241-50A2, 39241-50A28, 39241-03A25, 39241-50A85

REMPLAZADO POR:

D282U16
H282A15
H282A69

K282A07
M282A10
M282I53
N282N14
N282N15
N282N16
S282U08
T282A29

