

BCN - MAT4L00 - TENSOR CORREA AUXILIAR

TENSOR CORREA AUXILIAR

Características:

peso [kg]: 0,22

long. de embalaje [cm]: 8,00

ancho de embalaje [cm]: 8,00

h embalaje [cm]: 6,00

corona de agujeros - ø [mm]: 17

altura [mm]: 31

nº de información técnica: recambio de MTP-4907

diámetro exterior [mm]: 70

nº de información técnica: Ricambio X TS-907

Referencias fabricante (OEM):

LAND ROVER

PQH500060*, PQH500130

Reemplaza a:

MAT-4912

Código de barras (EAN):

8433573613988

Vehículos que montan esta referencia:

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.5 TD 116CV / 01/1995 - 03/2001

JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 TD 4x4 116CV / 01/1988 - 09/2001

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) 122CV / 06/1998 - 02/2016

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) 122CV / 06/1998 - 02/2016

LAND ROVER DEFENDER Pick-up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) 122CV / 06/1998 - 02/2016

LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 2.7 TD 4x4 190CV / 07/2004 - 09/2009

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 2.7 D 4x4 190CV / 02/2005 - 03/2013



EXCLUSIVAMENTE